

四川永祥新材料有限公司
2021 年 2 季度环境信息公开表

一、基础信息			
单位名称	四川永祥新材料有限公司	统一社会信用代码	91511112MA62CJAD7F
法定代表人	廖万能	联系电话	0833-3155220
厂址	四川省乐山市五通桥区竹根镇永祥路 102 号		
产品及企业规模	综合利用电石渣 2000t/d 熟料干磨干烧水泥生产线		

二、排污信息

排污许可证号	91511112MA62CJAD7F001P
--------	------------------------



废气：主要污染物有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

废水：主要污染物有 COD、氨氮、SS。

手工监测：按照排污许可证要求编制监测方案，按照方案开展监测工作，具体监测报告详见附件。

在线监测：安装有废水在线监测设备、烟气在线监测设备，实时数据在公司大门口显示屏公开。

固废：产生危废主要有废机油、分析废液，按规范建设了危废暂存间，将产生的危废交有资质单位处置。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

水泥回转窑烟气超低排放技改项目于2020年12月31日取得乐山市五通桥生态环境局批复（五环审批【2020】29号）；2021年3月23日项目通过竣工环境保护专家验收。

四、防治污染设施的建设和运行情况

设施编号	设施名称	运行情况
TA001	1#水泥磨磨头除尘系统	运行正常
TA002	1#水泥磨磨尾除尘系统	运行正常
TA023	2#水泥磨磨头除尘系统	运行正常
TA024	2#水泥磨磨尾除尘系统	运行正常
TA025	1#水泥库除尘系统	运行正常
TA027	3#水泥库除尘系统	运行正常
TA028	4#水泥库除尘系统	运行正常
TA029	水泥出库除尘系统	运行正常
TA030	煤磨除尘系统	运行正常
TA011	生料稳流仓除尘系统	运行正常
TA031	1#包装机除尘系统	运行正常
TA032	2#包装机除尘系统	运行正常
TA033	3#包装机除尘系统	运行正常
TA034	1#装车机除尘系统	运行正常
TA035	2#装车机除尘系统	运行正常
TA036	3#装车机除尘系统	运行正常
TA037	石灰石破碎除尘系统	运行正常
TA038	窑头除尘系统	运行正常
TA039	窑尾除尘系统	运行正常
TA026	2#水泥库除尘系统	运行正常
TW003	污水处理系统	运行正常
TA040	窑尾烟气脱硝系统	运行正常

五、突发环境事件应急预案

公司严格按照国家法律法规的要求，成立突发环境事件应急预案小组，编制了《突发环境事件应急预案》，并通过了专家组评审，上报乐山市五通桥生态环境局备案，备案编号：511112—2019—031-M

应急联系人：傅军

应急联系电话：0833—3155220、0833—3155237

四川永祥新材料有限公司
2021年7月27日